Самолет Boeing-737 "Аэрофлота" вернулся в Шереметьево из-за разгерметизации

Автор:
09.11.2007 07:00 - Обновлено 11.11.2007 13:29

Через некоторое время после взлета диспетчеры получили от командира экипажа сигнал о неполадках на борту, после чего было принято решение о возвращении. Через некоторое время после взлета диспетчеры получили от командира экипажа сигнал о неполадках на борту, после чего было принято решение о возвращении.
http://www.logistic.ru/news/2007/11/9/18/100235.html